

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и местни органи.

Вид на задълженото лице:	(избира се от падащото меню)
Наименование на задълженото лице:	ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС
ЕИК / Булстат:	57211

Адрес:

Област	Община	Населено място	Улица	№
БУРГАС	РУЕН	СЕЛО РУЕН	УЛ. "ПЪРВИ МАЙ"	18

Данни за общинската програма:

Наименование на програмата	Срок на програмата	Приета с Решение №/дата, месец, година
Програма за енергийна ефективност на община Руен 2016-2018	2016-2018	Протокол №6, Решение №46/02.03.2016г.

Цел на програмата за енергийна ефективност	0,02	GWh
Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания		GWh
	0	%
Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения		GWh

Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:

Име на служителя:	Мийрем Мехмед Иб
Телефон и e-mail за контакт:	888977007

Дата: 23.01.2019г.

Подпис:

(Исмаил Осман)

№	Тип на проекта	Име на сградата	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗМФР)	РЗП	№ на сертификата за ЕХ	Информация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източник на финансиране	Инвестиции	Постиженият ефект						Средствата	Чистестен емисии CO ₂	Срок на откупуване	Забелжка					
											Средствата горива годишно			Средствата енергии годишно							ОПТН	Средствата	Чистестен емисии CO ₂	Срок на откупуване	Забелжка
											Въглища	Природен газ	Топли горива общо	Дърва и биомаса	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)									
6	Сграда	Обществено обслужване на сградата-имотство в село Равайна, община Руен	УЛИ IX- общ. кв. 3	188,0			Доставка и монтаж на топлоизолационни системи, Доставка и монтаж на врати, прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "Земеделие", процедура BG-06RDNP001-7.008, Енергийна ефективност	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване						
7	Сграда	Обществено обслужване на сградата-имотство в село Добра поляна, община Руен	УЛИ I-116, кв.11	560,0			Доставка и монтаж на топлоизолационни системи, Доставка и монтаж на врати, прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "Земеделие", процедура BG-06RDNP001-7.008, Енергийна ефективност	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване						
8	Сграда	Обществено обслужване на сградата-имотство в село Билка, община Руен	Поземлен имот № 90	270,0			Доставка и монтаж на топлоизолационни системи, Доставка и монтаж на врати, прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "Земеделие", процедура BG-06RDNP001-7.008, Енергийна ефективност	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване						
9	Сграда	Обществено обслужване на сградата-имотство в село Ясново, община Руен	Поземлен имот №105	210,0			Доставка и монтаж на топлоизолационни системи, Доставка и монтаж на врати, прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "Земеделие", процедура BG-06RDNP001-7.008, Енергийна ефективност	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване						
10	Сграда	Обществено обслужване на сградата-имотство в село Струж, община Руен	Поземлен имот №97	500,0			Доставка и монтаж на топлоизолационни системи, Доставка и монтаж на врати, прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "Земеделие", процедура BG-06RDNP001-7.008, Енергийна ефективност	149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване						
11	Сграда	Обществено обслужване на сградата-имотство в село Скалак община Руен	УПИ-XIV-общ., кв.10	75,0			Доставка и монтаж на топлоизолационни системи, Доставка и монтаж на врати, прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "Земеделие", процедура BG-06RDNP001-7.008, Енергийна ефективност	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване						

№	Тип на проекта	Име на сграда	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКПР)	РЗП	№ на сертификат за ЕХ	Информация от извършено обследване - Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност	Собственост	Източници на финансиране	Инвестиция	Постигнат ефект						Средствата	Спестени емисии CO ₂	Срок на откупуване	Забележка			
											Спестени горива годишно			Спестени енергии годишно									
											Въглища	Проро ден газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия					Топл. енергия (ТЕЦ)	ОШО горива и енергия	
12	Сграда	Обществено обслужване на сграда-имотство в село Преображенци, община Руен	УПИ-III, кв.16	114,0			Доставя и монтаж на топлоизолация сени системи, Доставка и монтаж на прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "земеделие", процедура BG 08RDP001-7.008, Енергийна ефективност	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване				
13	Сграда	Обществено обслужване на сграда-имотство в село Соколовци, община Руен	Поземлен имот №40	361,0			Доставя и монтаж на топлоизолация сени системи Доставка и монтаж на врати, прозорци и климатична техника.	Публична-общинска	Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Държавен фонд "земеделие", процедура BG 08RDP001-7.008, Енергийна ефективност	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване			
14	Сграда	Основен ремонт на покрив на имотство с. Мъжичко	пл №155	165,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция, монтаж на покрив с дъсчана обшивка, подчинкована ламарна и дифузно бодило	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване			
15	Сграда	Основен ремонт на покрив на имотство с. Дропла	поземлен имот	200,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция, доставка и монтаж на дифузно бодило, Община с подчинкована ламарна и дифузно бодило	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване			
16	Сграда	Основен ремонт на покрив на имотство с. Череша	УПИ II, кв. 19	58,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция, монтаж на покрив с дъсчана обшивка, подчинкована ламарна и дифузно бодило	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване			
17	Сграда	Основен ремонт на сграда полудена детска градина с. Дропла	поземлен имот	155,0			Напрана на покривна конструкция, монтаж и демонтаж, Доставка и монтаж на дървена покривна конструкция.	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване			
18	Сграда	Основен ремонт на сграда на детска градина с. Тръняк	УПИ XIV, кв.31	490,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция, монтаж на покрив с дъсчана обшивка, подчинкована ламарна и дифузно бодило	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване			

№	Тип на проекта	Име на сградата	ИДЕНТИФИКАТОР (съгласно ЗКПР)	РЗП	№ на сертификата за ЕХ	Информация от извършено обследване Предписани мерки	Изпълнени мерки за повишаване енергийната ефективност	Собственост	Източник на финансиране	Инвестиция	Постигнат ефект						Средствата	Спестени емисии CO ₂	Срок на откупуване	Забележка
											Спестени горива годишно			Спестени енергии годишно						
											Въглище	Природен газ	Течни горива общо	Пропан-бутан	Дърва и биомаса	Ел. енергия				
19	Сграда	Основен ремонт на покрив на сграда за полуприемна легка градина с. Рожден	пл №70	348,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция. Монтаж на покрива с дървена обшивка, подцинкована ламарина и дифузно фолио	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване	няма енергийно обследване	
20	Сграда	Основен ремонт на покрива на здравна служба с. Септек	УТИ-XIV, кв10	85,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция. Монтаж на покрива с дървена обшивка, подцинкована ламарина и дифузно фолио	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване	няма енергийно обследване	
21	Сграда	Основен ремонт на покрива на здравна служба с. Сопотец	поземлен имот №150	113,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция. Монтаж на покрива с дървена обшивка, подцинкована ламарина и дифузно фолио	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване	няма енергийно обследване	
22	Сграда	Основен ремонт на покрива на сграда /ювше училище/ в с. Припек	пл №114	304,0			Демонтаж на дървена покривна конструкция. Монтаж на покрива с дървена обшивка, подцинкована ламарина и дифузно фолио	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване	няма енергийно обследване	
23	Сграда	Основен ремонт на сграда читалище с. Подгорец	поземлен имот	58,0			Сваляне и сортиране керемиди, доставка и монтаж на дифузно фолио, напрана на дървена покривна конструкция	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване	няма енергийно обследване	
24	Сграда	Основен ремонт на покрив на читалище с. Трапак	УТИ V, кв. 41	1 372,0			Хидроизолация на покрива, доставка и монтаж веронок, грундиране с битумен грунд и мембрана	Публична-общинска	Целева субсидия и трансфери от държавния бюджет	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	няма енергийно обследване	няма енергийно обследване	

